

Rejon: ul.Narutowicza
Miejscowość: Konstantynów Łódzki
Powiat: pabianicki
Województwo: łódzkie



Obiekt: sieć kanalizacji deszczowej
Zleceńodawca: KOMA s.c.
Wiercenie: GEO - SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr. Zbigniew Bartczak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 170.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2010-10-19

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp	Nasyp		0.70	Nasyp niekontrolowany (H,+P,+okr.cegły)	nN	XI				0.1
				Czwartorzęd		Plejstocen		Glina piaszczysta, brązowa	Gp	IIIb		
		1.0	2.0									
						3.0	3.00					

Profil numer 4 Rzędna: 171.08 m n.p.m. Data: 2010-10-19

		Nasyp				Nasyp niekontrolowany (H,+G)	nN	XI				
			1.0		0.60	Piasek gliniasty, szaro-brązowy przewarstwiony gliną piaszczystą	Pg Gp	IIc	w	pl		0.3
		Czwartorzęd			1.30	Gлина piaszczysta, brązowa	Gp	IIIc	w	pl		0.3
		Plejstocen	2.0									
			2.40		2.40	Gлина, ciemnobrązowa	G	IIIb	mw	tpl		0.1
			3.0		3.00							

Rejon: ul. Kwiatowa
Miejscowość: Konstantynów Łódzki
Powiat: pabianicki
Województwo: łódzkie


Obiekt: sieć kanalizacji deszczowej
Zlecienniodawca: KOMA s.c.
Wiercenie: GEO - SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr. Zbigniew Bartczak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 168.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2010-10-20

Wiercenie	Głębokość zwięzciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy	Nasyp			Nasyp niekontrolowany (H,+P)	nN	XI				
		Czwartorzęd Pleistocen		1.0	0.60	Glina piaszczysta, brązowo-szara na pograniczu piasku gliniastego	Gp	IIIc	w	pl		0.3
				2.0	1.50	Glina piaszczysta, brązowo-szara	Gp	IIIb	mw	tpl		0.2
				3.0	3.00							

Profil numer 16 Rzędna: 170.60 m n.p.m. Data: 2010-10-20

		Nasypany				Nasyp niekontrolowany (P,+H)	nN	XI				
				0.50		Gлина пiaszczysta, brązowo-szara z domieszką piasku gliniastego	Gp(+Pg)	IIIb	mw	tpl		0.2
		Czwartorzęd		1.50		Piasek gliniasty, brązowy	Pg	IIc	w	pl		0.3
		Pleistocen		2.50		Gлина пiaszczysta, szara	Gp	IIIb	mw	tpl		0.2
				3.00								

Rejon: ul.Sucharskiego
Miejscowość: Konstantynów Łódzki
Powiat: pabianicki
Województwo: łódzkie





Obiekt: sieć kanalizacji deszczowej
Zlecniodawca: KOMA s.c.
Wiercenie: GEO - SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzór geologiczny: mgr. Zbigniew Bartczak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 169.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2010-10-20

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp	Nasyp			Nasyp niekontrolowany (tłuczeń,+P,+H)	nN	XI				
				Czwartorzęd	Pleistocen		0.50	Piasek pyłasty, jasnobrązowy z domieszką piasku średniego z domieszką kamieni	P _π (+Ps)(+KO)	Ia	mw	szg
			1.40			Gлина piaszczysta, brązowa przewarstwiona piaskiem	Gp P	IIIb	mw	tpl		0.15
			2.30			Gлина piaszczysta, szara	Gp	IIIa	mw	zw		0
					3.0		3.00					

Profil numer 18 Rzędna: 169.74 m n.p.m. Data: 2010-10-20

		Nasyp				Nasyp niekontrolowany (H,+P)	nN	XI				
		Nasyp			0.90							
					1.0	Piasek pyłasty, jasnobrązowy	P _π	Ia	mw	szg	0.5	
		Czwartorzęd			1.20							
		Pleistocen			1.20	Gлина piaszczysta, jasnobrązowa	Gp	IIIa	mw	zw		0
					1.70							
					2.0	Gлина piaszczysta, brązowa na pograniczu piasku gliniastego	Gp	IIIc	w	pl		0.3
					3.0							
					3.00							